

Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/101281951816/>

ID: 101281951816

Datum: 14.08.2012

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Zinsergasse
Hausnummer:	16
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Östliche Straßenfassade (2012)

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Bildbeschreibung:
Östliche Straßenfassade (2012)

Abbildungsnachweis:
Lohrum



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase:
(1201 - 1299) Ältester erkannter Baubestand ist der Rest einer massiven Giebelscheibe, welche sich als Baufuge im 1. DG innerhalb der südlichen Brandwand abzeichnet. (gk)

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase:
(1349) Erhöhung und Erweiterung des Gebäudes von zwei auf drei Geschosse. (d)

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase:
(1601 - 1699) Weitgehende Modernisierung, die sich eventuell auch auf das Dachwerk und seiner Abtragung nach unten auswirkte.

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Dokumentation Dachwerk

Beschreibung

Umgebung, Lage: keine Angaben

Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Der untersuchte, traufständige Massivbau ist dreigeschossig, gedeckt mit einem Satteldach. Die Erschließung des Gebäudes erfolgt an der östlichen Straßentraufe. Mit den beiden angrenzenden Nachbargebäuden besitzt es gemeinsame Brandwände. Das südliche Nachbargebäude ist höher als der untersuchte Bau, besitzt aber eine deutlich geringere Tiefe. Hingegen ist das Nachbargebäude im Norden sowohl kürzer als auch niedriger.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	— <i>keine Angaben</i>



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach• Dachgerüst Grundsystem• Balkendach mit Firstständer
Konstruktion/Material:	— <i>keine Angaben</i>