

Villa

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/102066091011/>

ID: 102066091011

Datum: 18.03.2021

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Waldstraße
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,0632° nördliche Breite, 8,4557° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Errichtung der Villa datiert in den Zeitraum 1900-10.

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes (a)

(1900 - 1910)

Betroffene Gebäudeteile:	☐ <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus

 **Besitzer:in**☐ *keine Angaben* **Zugeordnete Dokumentationen**

keine

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Villa in Ecklage zur Hermannstraße/ Waldstraße.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Giebelständiger, zweigeschossiger Putzbau mit Eckquaderung und rustiziertem Sockelgeschoss. Der Hauseingang seitlich in dreigeschossiger Widerkehr zur Hermannstraße.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	☐ <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	☐ <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	☐ <i>keine Angaben</i>

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none">• Putz
Konstruktion/Material:	☐ <i>keine Angaben</i>