

# Fachwerkhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/105200801713/>

ID: 105200801713

Datum: 26.02.2012

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Marktstraße
<b>Hausnummer:</b>	69
<b>Postleitzahl:</b>	88212
<b>Stadt-Teilort:</b>	Ravensburg
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Ravensburg (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatz:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8436064109
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nur einer der insgesamt fünf im Dachwerk gezogenen Dendrobohrkerne konnte datiert werden: Die untersuchten Bauhölzer zeigen einen stark gestörten Wachstumsverlauf. Ob das ermittelte Fälldatum den Bau datiert, ist ungewiss.

**1. Bauphase:** Eine von insgesamt fünf Bohrproben konnte datiert werden in das 2.

(1734 - 1735)

Viertel des Mitte 18. Jhs. Inwieweit das Ergebnis mit der Bauzeit korreliert, bleibt fraglich. (d)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine



#### Besitzer:in

keine Angaben



#### Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung



#### Beschreibung

**Umgebung, Lage:**  keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Zweigeschossig Baukörper mit massivem EG und OG in Fachwerkbauweise. Das einstöckige Dachwerk mit zweifach stehendem Stuhl weist zwei, nachträglich ausgebauten Dachkammern auf.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**  keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**  keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:**  keine Angaben



#### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**  keine Angaben

**Konstruktion/Material:**  keine Angaben