



keine

### Bauphasen

**1. Bauphase:** Dendrochronologische Datierung des Dachwerkes (d).  
(1428 - 1429)

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

### Besitzer:in

keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):** Zweigeschossiger, giebelständiger Bau.

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):** 1. Dachstock vollständig ausgebaut; 2. Dachstock verrust.

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben

### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:** keine Angaben

**Konstruktion/Material:** Zweifachstehender Stuhl erkennbar (vgl. Systemgrundriss Dachwerk).