

## Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/108074763017/>

ID: 108074763017

Datum: 02.04.2012

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Straße:</b>                    | Marienplatz            |
| <b>Hausnummer:</b>                | 41                     |
| <b>Postleitzahl:</b>              | 88212                  |
| <b>Stadt-Teilort:</b>             | Ravensburg             |
| <b>Regierungsbezirk:</b>          | Tübingen               |
| <b>Kreis:</b>                     | Ravensburg (Landkreis) |
| <b>Gemeinde:</b>                  | Ravensburg             |
| <b>Wohnplatz:</b>                 | Ravensburg             |
| <b>Wohnplatzschlüssel:</b>        | 8436064109             |
| <b>Flurstücknummer:</b>           | — keine                |
| <b>Historischer Straßename:</b>   | — keiner               |
| <b>Historische Gebäudenummer:</b> | — keine                |

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung führte zu keinem Ergebnis. Die drei Proben, die im Dachwerk gezogen wurden, blieben infolge undatiert. (d)

### Besitzer:in

— keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** — keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** — keine Angaben

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** — keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** — keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** — keine Angaben

### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:** — keine Angaben

**Konstruktion/Material:** Bei diesem völlig umgebauten Gebäude konnte ältere Substanz von Haus Nr. 39 aufgenommen werden. Von hier ist die Giebelwand des Hauses lückenhaft sichtbar. Der ehemalige Dachansatz von Haus Nr. 41 liegt ca. 45 cm über dem Dachboden von Haus Nr. 39. Darauf ist eine jüngere Aufständering von ca. 120 cm Höhe aufgesetzt; sie bildet die Basis für das neue Dach. Unterhalb der alten Dachbasis ist ein Gerüstständer vorhanden. Ein angeblattetes Gefügeholz endet am alten Dachbalken.