

Doppelvilla

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/108544532116/>

ID: 108544532116

Datum: 18.03.2021

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Waldstraße
Hausnummer:	19, 21
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,0638° nördliche Breite, 8,4538° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Doppelvilla wurde 1903 nach den Plänen des Villingener Architekten Karl Naegele erbaut.

1. Bauphase: Erbauung

(1903)


Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

keine

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Das Doppelhaus steht freistehend an der Südseite der Waldstraße, gegenüber des Eisweihers.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossige Doppelvilla; reiche Fassadengestaltung durch Ständerker zur Straße hin und Turmausbauten an den Schmalseiten. Abwechslungsreiche Gliederung durch Verwendung unterschiedlicher Materialien: Rustikasockel, glatt verputzte Hauptgeschosse mit geriffelten Wandfeldern sowie Holz- bzw. Schnitzwerk in den Giebeln.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	— keine Angaben
Konstruktion/Material:	— keine Angaben