

Ev. Pfarrkirche St. Nikolaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/111212379325/>

ID: 111212379325 Datum: 30.10.2006 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Linsenhofer Straße
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	72660
Stadt-Teilort:	Beuren
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Beuren
Wohnplatz:	Beuren
Wohnplatzschlüssel:	8116011002
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Ansicht von Süden

Abbildungsnachweis:

— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Aufgrund der dendrochronologischen Untersuchungen könnte der Turmsockel der ev. Pfarrkirche St. Nikolaus um 1265/70 (d) errichtet worden sein. Es ist jedoch auch möglich, dass das untersuchte Holz erst nachträglich an dieser Stelle eingebaut wurde und somit besteht bezüglich dieses Datums keine Sicherheit. Im späten 15. Jahrhundert wurde diese Kirche auf die heutige Größe erweitert. 1469 (d) wurde das Dachwerk über dem Chor, 1476 (d) das Dachwerk über dem Langhaus abgebunden. 1904 fand ein Umbau unter der Leitung von Heinrich Dolmetsch aus Stuttgart statt. Kirche, Pfarrhaus, Pfarrgarten, Pfarrwiese, Pfarrscheuer mit Hof und der ummauerte Kirchhof bilden zusammen ein denkmalgeschütztes Ensemble.

1. Bauphase: Mögliche Erbauung des Kirchturmes 1265/70 (d).
(1265 - 1270)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

2. Bauphase: Erste urkundliche Erwähnung 1400 (a)
(1400)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

3. Bauphase: Erweiterungsphase Ende 15. Jh. - Dachstuhl Chor 1469 (d)
(1469)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

4. Bauphase: Erweiterungsphase Ende 15. Jh. - Dachstuhl Langhaus 1476 (d)
(1476)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

5. Bauphase: Umfangreiche Umbau und Sanierungsmaßnahmen 1904 unter Heinrich
(1904) Dolmetsch

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische und gefügekundliche Untersuchung des Dachwerkes über Langhaus und Chor

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die ev. Pfarrkirche liegt zentral an der Hauptdurchgangssachse des historischen Ortskernes von Beuren. Nördlich gegenüber der Kirche befindet sich das Alte Rathaus, südlich der Kirche schließt der

	ummauerte Friedhof an.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Dorf
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	In nordöstliche Richtung ausgerichtetes, einschiffiges Langhaus mit 5/8 Chorschluss und südlich angesetztem Kirchturm.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Einschiffiges Langhaus mit Polygonalchor und nordwestlich angebaute Sakristei.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none">• Bruchstein• Werkstein• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Dachgerüst Grundsystem<ul style="list-style-type: none">• Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
Konstruktion/Material:	Massiv gemauerter Kirchturm mit Eckquaderung. Spätgotischer Chor in Quadermauerwerk mit Strebepfeilern errichtet und mit zweifach liegendem Dachstuhl. Über dem Langhaus ebenfalls ein zweifach liegender Stuhl, jedoch ehemals mit mittigem Sprengwerk (1904 entfernt).