

Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/113082143820/>

ID: 113082143820

Datum: 04.08.2015

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Herrenstraße
Hausnummer:	30
Postleitzahl:	88212
Stadt-Teilort:	Ravensburg
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ravensburg (Landkreis)
Gemeinde:	Ravensburg
Wohnplatz:	Ravensburg
Wohnplatzschlüssel:	8436064109
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Errichtung des Gebäudes ist im Verlauf des Jahres 1476 (d) anzusetzen.

1. Bauphase: Die Errichtung des Gebäudes ist im Verlauf des Jahres 1476 (d) anzusetzen.
(1475 - 1476)

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)

**Besitzer:in**

keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung

**Beschreibung****Umgebung, Lage:**

keine Angaben

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**

Das Gebäude steht traufständig zur Straße. Der Unterstock ist massiv. Auf Rundbögen krägt der erste Oberstock, und über Quergebälk krägt der zweite Oberstock über.
Das Gebäude besitzt einen Keller mit Ziegelgewölbe.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

Vollständig erhalten ist das Dachwerk. Hier ist eine zweizonige Gliederung erkennbar. Diese Unterteilung ist durch den teilweise sichtbaren und unter dem Putz erkennbaren Gerüstaufbau auch für die beiden Fachwerkstockwerke nachweisbar.

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**

An der Südtraufe ist das Fachwerk sichtbar.
Bemerkenswert ist die Ausführung der Giebelwand zu Haus Nr. 28. Im Dachbereich ist nur eine Bretterabtrennung vorhanden. Auf den Ebenen der beiden Fachwerkstockwerken besitzt die Giebelscheibe keine Wandfüllung. Die Gerüstsänder sind unmittelbar vor die spätmittelalterliche Trennwand des Nachbargebäudes gestellt.
Das Gebäude besitzt einen Keller mit Ziegelgewölbe.
Die seitliche Wandung des Kellers besteht aus Kiesel und Bruchsteinen.

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben

**Konstruktionen****Konstruktionsdetail:**

keine Angaben

Konstruktion/Material:

keine Angaben