

## Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/118408197411/>

ID: 118408197411 Datum: 20.10.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Brunnenstraße
<b>Hausnummer:</b>	5
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zu diesem Gebäude liegt zur Zeit keine bauhistorische Unetrsuchung vor.

### Besitzer:in

▬ keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

### Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Eckgebäude ist fluchtend angebunden an die traufständige Bebauung der Brunnenstraße sowie Rosengasse.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohn- und Geschäftshaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Dreistöckiges, massiv errichtetes Eckgebäude.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	▬ keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	▬ keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	▬ keine Angaben

### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Steinbau Mauerwerk</li><li>• allgemein</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	▬ keine Angaben