

Ehem. Pflughof des Klosters St. Blasien, heute Stadtverwaltung

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/118624995010/>

ID: 118624995010

Datum: 17.12.2020

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Josefsgasse
Hausnummer:	7 + 7a
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,0612° nördliche Breite, 8,4578° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nr. 7 dreigeschossiger Satteldachbau, urkundlich 1663 errichtet, unter Verwendung spätgotischer Teile (u. a. Schulterbogentür zum Wehrgang)

Nr. 7a im Kern zweigeschossiger traufständiger Satteldachbau mit nachträglichem gestuftem Zwerchgiebel, hofseitiger Anbau 1897 aufgestockt, innen Stuckdecken 2. Hälfte 18. Jh. Spätmittelalterliche Hofmauer mit

hölzernem Wehrgang und Schlüsselscharten, Anfang 16. Jh.
Südlich Reste der alten Hofummauerung, Bruchstein, wohl 17. Jh.

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes.
(1663)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
- Stadtverwaltung

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Satteldach

2. Bauphase: Bebäude 7/1 hofsteiger Anbau.
(1897)


Betroffene Gebäudeteile:  • Anbau

 **Besitzer:in**

 keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

keine

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:  keine Angaben

Lagedetail:


- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
- Stadtverwaltung

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Ehemaliger Klosterhof von St. Blasien, repräsentative Gebäudegruppe aus verputzten Massivbauten, durch Hofmauer mit Wehrgang zur Josefsgasse miteinander verbunden. Josefsgasse Nr. 7 dreigeschossiger Satteldachbau mit seitlichem, breiten Steinerker und geschweiftem Dach. Josefsgasse Nr. 7a im Kern zweigeschossiger traufständiger Satteldachbau mit nachträglichem gestuftem Zwerchgiebel, hofseitig ein Anbau. Spätmittelalterliche Hofmauer mit hölzernem Wehrgang und Schlüsselscharten, südlich Reste der alten Hofummauerung aus Bruchstein.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:  keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):  *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: Der Gebäudekomplex des Repräsentations- und Wirtschaftshofs eines der bedeutendsten Schwarzwaldklöster ist in der Bausubstanz des 17. Jahrhunderts weitgehend erhalten. Im Inneren befinden sich Stuckdecken aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Satteldach

Konstruktion/Material:  *keine Angaben*