

Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/127684729018/>

ID: 127684729018

Datum: 27.07.2015

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Marktstraße
Hausnummer:	59/I
Postleitzahl:	88212
Stadt-Teilort:	Ravensburg
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ravensburg (Landkreis)
Gemeinde:	Ravensburg
Wohnplatz:	Ravensburg
Wohnplatzschlüssel:	8436064109
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Marktstraße 59 (mittig), Südwestansicht

Abbildungsnachweis:
Christin Aghegian-Rampf

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Bei dem untersuchten Gebäude handelt es sich um den westlichen Bereich des Hauses Nr. 59.

Aufgenommen wurde der Unterstock.

Über der vorhandenen Raumtiefe ist ein Quergebälk verlegt. An den Enden reicht es in das Mauerwerk. Als Auflager dient eine Mauerlatte von 13 cm Stärke. Das Gebälk ist teilweise gebrochen. Das seitliche Mauerwerk besteht aus Kieselsteinen im "Fischgrätenverband". Teilweise ist ein Putz mit Fugenritzung erhalten.

Im Zuge der Längswände sind vor dem Ansatz der Querwände Abrisskanten von älteren Fugen erkennbar. Die gesamte Haustiefe wird von einem eichenen Unterzug durchzogen. Ein Ständer mit beidseitiger Schale unterstützt über ein zusätzliches Sattelholz den Unterzug. Der Ständer ist kopfzonig profiliert.

Aussagen über den Keller und Überbau sind nicht möglich.

Das Gebälk über dem Unterstock stammt aus Fällungen des Winters 1179/80 (d).

Die vorhandene Unterstützung des Gebälks stammt aus den Jahren um 1464/65 (d).

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Traufseitig zur Marktstraße ausgerichtet.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Viergeschossiger Satteldachbau, Obergeschosse sechsachsig, über der Mittelachse Zwerchhaus mit bogenförmigem Giebel und Voluten, im Erdgeschoss großes Rundbogenportal.

Innerer Aufbau/Grundriss/Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: keine Angaben

Konstruktion/Material: keine Angaben