

# Villa

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/128241488820/>

ID: 128241488820 Datum: 18.03.2021 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Wehrstraße
<b>Hausnummer:</b>	1
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die ehemalige Villa des Architekten Carl Naegele wurde 1906/ 07 (a/i) errichtet.

**1. Bauphase:** Errichtung (a/i)  
(1906 - 1907)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchungen

 **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Doppelvilla auf Eckgrundstück am Brigachufer.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Dreigeschossig, die Hauptfassade des Kernbaus nach Osten gerichtet; das Walmdach, in der Mitte durch eine nach außen durch einen Schweifgiebel erscheinende Brandwand in zwei Hälften geteilt. Die beiden Haushälften durch unterschiedliche, sich seitlich nach Süden bzw. Norden staffelnde An- und Vorbauten und pittoreske Fassadendetails mit verschiedenen Materialien individuell gestaltet und von einem aus der Rückseite von Nr. 1 herauswachsenden, bergfriedartigen Turm von fünf Geschossen überragt.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	Stark plastisch durchgebildeter und aufwendig gegliederter späthistorischer Massivbau, an den Formen des Spätmittelalters und der Deutschen Renaissance orientiert.

 **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none"><li>• allgemein</li></ul></li><li>• Dachform<ul style="list-style-type: none"><li>• Satteldach mit beidseitigem Vollwalm</li></ul></li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	— keine Angaben