

## Ehem. Landratsamt

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/146780848618/>

ID: 146780848618

Datum: 20.10.2020

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Bickenstraße
<b>Hausnummer:</b>	24
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude des ehem. Landratsamtes besteht im Kern aus zwei ehemals eigenständigen Häusern. Der westliche Gebäudeteil ist aufgrund seiner Außenmauerstärken, des angeböschten Pfeilers an seiner Südostecke und der Konstruktion des vollständig erhaltenen Dachstuhls im Kern aus der zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts und wurde im 16. Jahrhundert umgebaut.

Der schmalere, östliche Teil ist Mitte des 18. Jahrhundert angefügt worden.

Im Innern ist hofseitig noch ein Teil eines ehemals, vermutlich durch die gesamte Gebäudetiefe von der

Bickenstraße bis zum Hinterhof verlaufenden, breiten, tonnengewölbten Ganges erhalten.

**1. Bauphase:** Im Kern aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts  
(1350 - 1399)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**2. Bauphase:** Umbau im 16. Jahrhundert  
(1500 - 1599)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**3. Bauphase:** Anfügung des östlichen Gebäudeteils  
(1750)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Anbau

### Besitzer:in

 keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

• Restauratorische Untersuchung

### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Traufseitig an der Südseite der Bickenstraße gelegen.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**  keine Angaben

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Viergeschossiger, traufständiger Massivbau mit regelmäßiger Fenstergliederung und Satteldach, der im Kern aus zwei ehemals eigenständigen Häusern besteht. Der westliche Gebäudeteil zeigt einen angeböschten Pfeiler an seiner Südostecke.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**  keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**  keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** Im Innern ist hofseitig noch ein Teil eines ehemals, vermutlich durch die gesamte Gebäudetiefe von der Bickenstraße bis zum Hinterhof verlaufenden, breiten, tonnengewölbten Ganges erhalten.

### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:** • Dachform

- Satteldach
- Steinbau Mauerwerk
  - allgemein

**Konstruktion/Material:**

— *keine Angaben*