

# Münsterpfarrhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/155333807214/>

ID: 155333807214

Datum: 17.12.2020

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Kanzleigasse
<b>Hausnummer:</b>	10
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das 1926 als Münsterpfarrhaus errichtete Gebäude stellt einen qualitätvollen Vertreter der durch die Abkehr vom historistischen Formenschatz geprägten Architekturströmung dar, welche ihre Ausformung – auch durch Einflüsse des Jugendstils – noch vor Beginn des ersten Weltkriegs erfahren hatte.

**1. Bauphase:** Errichtung des Gebäudes

(1926)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Pfarrhaus</li></ul>
<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Walmdach</li><li>• Detail (Ausstattung)</li><li>• Erker</li></ul>

**Besitzer:in**

— keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchung

**Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Gebäude befindet sich in Ecklage zu Kronengasse und Münsterplatz, in unmittelbarer Nähe zum Villingen Münster.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Pfarrhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Dreigeschossiger verputzter Massivbau mit hohem Walmdach, in der Tradition der Reformbewegungen des frühen 20. Jh. errichtet, mit hohem Erdgeschoss, Obergeschosse mit flacher Pilastergliederung, zweigeschossigem rundem Eckerker, breiter kassettierter Traufe und rückwärtig Altanvorbau mit ionischen Säulen. Weiter vorhanden sind eine Rundbogenloggia und ein erdgeschossiges Gartenhaus mit Walmdach sowie eine barockisierende Gartenmauer mit querovalen Öffnungen.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

**Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Detail (Ausstattung)</li><li>• Erker</li><li>• Dachform</li></ul>
-----------------------------	---

**Konstruktion/Material:**

- Walmdach

☐ *keine Angaben*