

# Fachwerkhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/159144424320/>

ID: 159144424320

Datum: 22.02.2012

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Marienplatz
<b>Hausnummer:</b>	6
<b>Postleitzahl:</b>	88212
<b>Stadt-Teilort:</b>	Ravensburg
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Ravensburg (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatz:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8436064109
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das zugehörige, um 1470 (d) errichtete Dachwerk - mit ehemals dreifach stehendem Stuhl - wurde ersetzt. Die Vollgeschosse stammen im Kern wohl aus dieser Zeit. (d)


**1. Bauphase:** Abzimmerung des Fachwerkbaus. (d)  
(1353 - 1360)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Dachgeschoss(e)

**2. Bauphase:** Überbauung der Hofeinfahrt; Datierung der Dachhölzer. (d)  
(1470 - 1471)


**Betroffene Gebäudeteile:**  *keine*


 **Besitzer:in**

 *keine Angaben*

 **Zugeordnete Dokumentationen**

• Dendrochronologische Untersuchung im Dachwerk

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:**  *keine Angaben*

**Lagedetail:**


- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Traufständiger, zweigeschossiger Fachwerkbau.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**  *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**  *keine Angaben*

**Bestand/Ausstattung:**  *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**  *keine Angaben*

**Konstruktion/Material:**  *keine Angaben*