

# Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/166675028119/>

ID: 166675028119

Datum: 07.08.2011

Datenbestand:

Bauforschung


## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Vordere Schmiedgasse
<b>Hausnummer:</b>	38
<b>Postleitzahl:</b>	73525
<b>Stadt-Teilort:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Ostalbkreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatz:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8136065056
<b>Flurstücknummer:</b>	keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	keine

## Lage des Wohnplatzes



## Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Systemgrundriss 2. DG

**Abbildungsnachweis:**  
Lohrum

## Objektbeziehungen

keine

## Umbauzuordnung

keine

## Bauphasen

**1. Bauphase:** Errichtung Dachwerk (d).  
(1431 - 1432)

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

## Besitzer:in

keine Angaben

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Zweigeschossiger, giebelständiger Fachwerkbau.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** Zugänglich war das 2. Dachgeschoss, wo kein Dachgerüst erkennbar war. Rauchgeschwärzte Dachsparren.

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben

## Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

**Konstruktion/Material:** Die begehbare Dachebene war ehemals durch angeblattete Kehlbalken unterteilt. An beiden Giebelseiten ging ehemals ein Krüppelwalm ab.