

## Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/167980923719/>

ID: 167980923719 Datum: 29.10.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Gerberstraße
<b>Hausnummer:</b>	30
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohnhaus ist im Kern mittelalterlich mit Überformungen des 18./ 19. Jahrhunderts.

**1. Bauphase:** Mittelalterlicher Kern  
(1200 - 1499)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	☐ <i>keine</i>
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>

**2. Bauphase:** Überformt  
(1700 - 1899)

**Betroffene Gebäudeteile:** ☐ *keine*

### **Besitzer:in**

☐ *keine Angaben*

### **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dokumentation der Befunduntersuchung

### **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	In Ecklage zur Schaffneigasse/ Färberstraße, dabei trauständig zur Schaffneigasse ausgerichtet.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Dreigeschossiges Gebäude mit dreiachsiger Fassade, diese mit unregelmäßigen Achsabständen, woraus auf eine dem Mittelalter entstammende Kernstruktur des Hauses zu schließen ist und aufwendigen, verblatteten Dachstuhlkonstruktion.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	☐ <i>keine Angaben</i>
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	☐ <i>keine Angaben</i>
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	☐ <i>keine Angaben</i>

### **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	☐ <i>keine Angaben</i>