

Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/171212379309/>

ID: 171212379309

Datum: 24.10.2006

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Marktplatz
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Schwäbisch Gmünd, Stadt

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

1. Bauphase: Errichtung Dachwerk/Gebäude:

(1469 - 1470)

Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese um 1469/70 gefällt (d). Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes auf Anfang des 15. Jhs. datiert. Der Großteil des Gefüges und der gesamte Dachstuhl stammen aus dieser Zeit.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

2. Bauphase:
(1964)

Das Innere des Gebäudes wurde 1964 völlig um- bzw. neugebaut.

Betroffene Gebäudeteile:

- Ausstattung

3. Bauphase:
(1993)

Das Erdgeschoss ist seit 1993 erneuert.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss

**Besitzer:in**

keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Teil einer dendrochronologischen Reihenuntersuchung der Dachwerke (vgl. Dokumentation Schwäbisch Gmünd, Stadt)
- Dendrochronologische Datierung des Dachwerks

**Beschreibung****Umgebung, Lage:**

keine Angaben

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**

Giebelständiges Wohnhaus mit Satteldach. Das Gebäude besteht aus drei Vollgeschossen und wird von einem dreigeschossigem Satteldach überspannt.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Rauchgeschwärzte Hölzer im Dach.

Bestand/Ausstattung:  keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachgerüst Grundsystem
 - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Dachform
 - Satteldach

Konstruktion/Material: Zweifach liegender Stuhl.
Beidseitiger Steilgiebel; Dachebenen ehemals auskragend.