

## Wohnhaus (ehem. Münch-Haus)

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/179033113715/>

ID: 179033113715

Datum: 17.12.2020

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Gerberstraße
<b>Hausnummer:</b>	46
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	48,0574° nördliche Breite, 8,4617° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ursprünglich wurde das Objekt 1575 errichtet und 1744 erneuert. (i)

**1. Bauphase:** Errichtung des Gebäudes (a)

(1575)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li></ul>

**2. Bauphase:** Erneuerung des Gebäudes (a)  
(1744)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**Besitzer:in**

— keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

keine

**Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Gebäude befindet sich im Südosten des Zentrums Villingens, an der Ecke Paradiesgasse/ Gerberstraße.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Ehem. Münch-Haus. dreigeschossiges traufständiges Massivbau mit Satteldach. Die Straßenfront verputzt mit Eckquaderungen und Rahmungen in Sandstein, im ersten Obergeschoss befindet sich ein vierteiliges Gruppenfenster.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

**Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Satteldach

**Konstruktion/Material:**

— keine Angaben