

ehem. Färberei

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/182325875815/>

ID: 182325875815 Datum: 20.10.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung


Objektdaten

Straße:	Färberstraße
Hausnummer:	28
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes




Fotos




Bildbeschreibung:
Straßenansicht

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum



Bildbeschreibung:
Rückansicht

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Den ältesten Kern des Gebäudes der ehem. Färberei stellen die Mauern des nördlichen Gebäudeteils dar, der als zweigeschossig errichteter Steinbau im 13./ 14. Jahrhundert über U-förmigem Grundriss an die bereits bestehende Brandwand von Färberstraße 26 angefügt wurde.

Dieser wurde wohl noch im 14. Jahrhundert nach Westen und Süden zu einem Gebäude von annähernd der vierfachen Grundfläche mit zwei Eckverstärkungen erweitert. Von diesem haben sich die Außenwände weitgehend erhalten.

Belegt durch die dendrochronologische Untersuchung, wurde 1764 (d) der Dachstuhl erneuert.

1. Bauphase: Erneuerung des Dachstuhls (d)
(1764)

Betroffene Gebäudeteile:  • Dachgeschoss(e)

Lagedetail: • Siedlung
• Stadt

Bauwerkstyp: • Gewerbe- und Industriebauten
• Färberei

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

• Bauhistorische Kurzdokumentation

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	In geschlossener Bebauung traufseitig zur Färberstraße ausgerichtet.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Mittlerer und nördlicher Gebäudeteil eines dreigeschossigen verputzten Massivbaus mit Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none">• allgemein
Konstruktion/Material:	— keine Angaben