Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/182844432512/

Datum: 20.02.2012 **ID**: 182844432512 **Datenbestand:** Bauforschung

(ii) Objektdaten

Straße: Klosterstraße

Hausnummer: 13

88212 Postleitzahl:

Stadt-Teilort: Ravensburg

Regierungsbezirk: Tübingen

Kreis: Ravensburg (Landkreis)

Gemeinde: Ravensburg

Wohnplatz: Ravensburg

Wohnplatzschlüssel: 8436064109

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine



🚮 Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung von vier ausgewählten Dachhölzern (Fichte) ergab die übereinstimmende Datierung der Fällung in die Wintermonate 1790/91; Probe Nr. 2 konnte nicht bestimmt werden (d). Demnach datiert die Errichtung des Dachwerkes Ende des 18. Jhs. Es handelt sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine jüngere Umbaumaßnahme, während die Kernsubstanz des Gebäudes mittelalterlich erwartet wird.

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Wohnhaus

1. Bauphase: (1790 - 1791)

Errichtung Dachwerk. (d)

Betroffene Gebäudeteile:



Dachgeschoss(e)



Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

Dendrochronologische Untersuchung



Beschreibung

Umgebung, Lage:

Die Klosterstraße verläuft von Nord nach Süd, unweit westlich des Ravensburger Marienplatzes. Sie verbindet die Bachstraße mit der

Kohlstraße.

Lagedetail:

SiedlungStadt

Bauwerkstyp:

WohnbautenWohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Traufständiger Baukörper.

Innerer Aufbau/Grundriss/

Zonierung:

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schäden, Vorzustand):

Die mittelalterliche Bausubstanz (i.d.R. das Gebälk) war zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht zu begutachten; sie wird in den starken Deckenaufbauten vermutet. Die Datierung bezieht sich daher hauptsächlich auf die jüngere Aufstockung und das zugehörige

Dachwerk.

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

keine Angaben

Konstruktion/Material:

keine Angaben