

Wohnhaus


<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/184172221018/>

ID: 184172221018 Datum: 02.03.2021 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Auf dem Kreuz
Hausnummer:	22
Postleitzahl:	89073
Stadt-Teilort:	Ulm
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ulm (Stadtkreis)
Gemeinde:	Ulm
Wohnplatz:	Ulm
Wohnplatzschlüssel:	8421000028
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Blick entlang der Nordseite des Hauptgebäudes.

Abbildungsnachweis:
Stefan Uhl

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

 keine **Bauphasen****Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Das Dachwerk des straßenseitigen Hauptgebäudes wurde nach Ausweis der dendrochronologischen Datierung um 1869/70 (d) errichtet. Das Dachwerk des rückwärtigen Anbaues entstand nach Ausweis der dendrochronologischen Datierung um das Jahr 1764 (d).

1. Bauphase:
(1763 - 1764)

Das Dachwerk des rückwärtigen Anbaues wurde nach Ausweis der dendrochronologischen Datierung um das Jahr 1764 errichtet. Die Fälldaten der beprobten Hölzer konnten übereinstimmend auf Winter 1763/64 datiert werden.

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)
- Anbau

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

2. Bauphase:
(1869 - 1870)


Das Dachwerk des straßenseitigen Hauptgebäudes wurde nach Ausweis der dendrochronologischen Datierung mit einiger Wahrscheinlichkeit um das Jahr 1870 (d) errichtet. Die ermittelten Fälldaten des zugehörigen Bauholzes reichen von Winter 1868/69 bis Winter 1869/70. Aufgrund der geringen Jahrringzahlen erfolgt diese Datierung aber nur unter Vorbehalt.

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

 **Besitzer:in** keine Angaben **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung

 **Beschreibung****Umgebung, Lage:**

Im östlichen Teil der Ulmer Altstadt gelegen, in dem in hohem Maße in seinem historischen Bestand erhaltenen Gebiet (Auf dem Kreuz).

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Handwerkerhaus

Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):

Dreigeschossiger Baukörper mit dreigeschossigem Satteldach und rückwärtigem, zweigeschossigem Anbau mit Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

Zum Untersuchungszeitpunkt waren nur Teile des zweiten Dachgeschosses einer Untersuchung zugänglich.

Bestand/Ausstattung:

— *keine Angaben*



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Satteldach

Konstruktion/Material:

Über dem Hauptgebäude und über dem ostseitigen Anbau befinden sich mehrgeschossige Sparrendächer. Aufgrund der vorhandenen Wohnnutzung und damit einhergehender Verkleidungen konnte die Dachkonstruktion nur im jeweiligen zweiten Dachgeschoß untersucht werden, so dass sich keine weitergehenden Aussagen zum Aufbau etwaiger Stuhlkonstruktionen etc. im für die konstruktive Einordnung relevanten ersten Dachgeschoß treffen lassen.