

# Wohnhaus, Färberstraße 1

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/188634214212/>

ID: 188634214212

Datum: 16.02.2011

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Färberstraße
<b>Hausnummer:</b>	1
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

<b>1. Bauphase:</b> (1375)	Abzimmerung des Daches (d)
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine

## Besitzer:in

keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

keine

### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** im Zentrum

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):** viergeschossiger Massivbau

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):** Der viergeschossige Bau besitzt ein zur Färberstraße abfallendes Pultdach. Nach der dendrochronologischen Untersuchung verschiedener Dach- und Deckenhölzer ist der aufgehende Bestand und die Abzimmerung des Daches ins Jahr 1375 (d) zu datieren. Einzelne Befunde, wie zum Beispiel eine an der Starßentraufe zurückliegende Fundamentflucht und eine an der Nordwand erkannte Fuge, deuten eine ältere, im Grundriss gedrungene Baustruktur an. Innerhalb der mit dem Gebäude Rietstraße 11 gemeinsamen Trennwand wurde während der Umbauarbeiten eine bauzeitliche Öffnung erkannt. Sie lag in ca. 14 m Höhe und wurde durch eine nachträgliche Erhöhung des Nachbarhauses funktionslos und daher vermauert. Im Zusammenhang mit dem in Ecksituation zur Rietstraße errichteten Nachbarhaus Rietstraße 11 entspricht der vorgestellte Pultdachbau der für Villingen in diesem Falle gängigen Baustruktur, wobei eine ältere, in der Regel niedrigere Vorgängersituation nicht auszuschließen ist.

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben

### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:** keine Angaben

**Konstruktion/Material:** keine Angaben