

— keine

Bauphasen

1. Bauphase: (1460 - 1469) Ergebnisse der Dendroproben, genommen im Dachwerk (d) (s. Dokumentation).

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: In der Nähe des Zentrums

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): — keine Angaben

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Länglicher, schmaler Baukörper

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Das Dachwerk wurde im Laufe der Zeit vielfach umgebaut. Es fehlt unter anderem das gesamte Traggerüst. Im Zuge einer schon früher durchgeführten Anhebung wurden unter anderem die liegenden Stuhlständer entfernt und durch den Einzug von Pfetten ersetzt.

Bestand/Ausstattung: Am südlichen Giebel hat sich unter der heutigen Dachschräge ein älteres Giebelprofil erhalten.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: — keine Angaben

Konstruktion/Material: — keine Angaben