

# Keller

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/191214409243/>

ID: 191214409243

Datum: 22.08.2007

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Lange Straße
<b>Hausnummer:</b>	1
<b>Postleitzahl:</b>	73033
<b>Stadt-Teilort:</b>	Göppingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Göppingen (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Göppingen
<b>Wohnplatz:</b>	Göppingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8117026004
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ziel der Untersuchung ist die Klärung, inwieweit sich in der unterirdischen Bebauung stadtgeschichtliche relevante Situationen erhalten haben. Innerhalb des Kellers 1 existieren zwei differente Mauerwerke, wobei die Baunaht zwischen den älteren südlichen Mauerwerksabschnitt und dem jüngeren nördlichen nicht exakt lokalisiert werden konnte. Es sind zwei widersprüchliche Interpretationen vorhanden. Zum einen haben sich Mauerwerke erhalten, die eine Bebauungssituation dokumentieren, die zum Zeitpunkt des Stadtbrandes von 1782 im Bestand nicht mehr existierte und möglicherweise Bezug zu einer Bebauungssituation herstellt, die

dem Stadtbrand von 1425 zum Opfer fiel. Zum anderen lässt sich fast mit Sicherheit ausschließen, dass hier ein Beispiel für historisierendes Bauen vorliegt, d.h. Mauerwerke wurden gegen Ende des 19. Jh. nach historischen Vorbildern errichtet.

**1. Bauphase:** (1400 - 1599) Im Keller 2: handelt es sich in den Kellerwänden b, Teilen von Wand c und Wand d um Mauerwerke die ins 15./16. Jh. einzuordnen sind.

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**2. Bauphase:** (1425 - 1899) Es sind zwei widersprüchliche Interpretationen vorhanden. Zum einen haben sich Mauerwerke erhalten, die eine Bebauungssituation dokumentieren, die zum Zeitpunkt des Stadtbrandes von 1782 im Bestand nicht mehr existierte und möglicherweise Bezug zu einer Bebauungssituation herstellt, die dem Stadtbrand von 1425 zum Opfer fiel. Zum anderen lässt sich fast mit Sicherheit ausschließen, dass hier ein Beispiel für historisierendes Bauen vorliegt, d.h. Mauerwerke wurden gegen Ende des 19. Jh. nach hist. Vorbildern errichtet.

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**3. Bauphase:** (1600 - 1800) Die Gewölbevermauerungen der Keller 1 und 2 dokumentieren eine zweite (spätere) Bauphase zu den Mauerwerken des 15./16. Jh.. ( die als später bezeichnete Bauphase wird im Bericht zeitlich nicht eingegrenzt)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

#### Besitzer:in

keine Angaben

#### Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Voruntersuchung, Befunderhebung

#### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Das Haus liegt in der Langestraße, Ecke Pflegstraße und parallel zur Poststraße.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt


**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Über dem Gewölbekeller steht ein viergeschossiges Eckhaus.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** längsrechteckige Grundrissform

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** Anlass der Untersuchung war der geplante Abbruch mit anschließender Neubebauung. Das Mauerwerk kann ins 15./16. Jh. datiert werden.

**Bestand/Ausstattung:**  keine Angaben

 **Konstruktionen**

- Konstruktionsdetail:**
- Gewölbe
    - Tonnengewölbe
  - Verwendete Materialien
    - Putz
    - Stein

**Konstruktion/Material:** nur Kelleruntersuchung: Keller 1 und 2: Tonnengewölbe. Gewölbescheitel-Kellerlängsachse ist parallel zur Firstlinie des aufstrebenden Baukörpers angelegt. Die Wände sind vollständig verputzt teilweise überputzt.