

## Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/198684485710/>

ID: 198684485710 Datum: 20.10.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Färberstraße
<b>Hausnummer:</b>	24
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes




### Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Straßenansicht

**Abbildungsnachweis:**  
Burghard Lohrum



**Bildbeschreibung:**  
Rückansicht

**Abbildungsnachweis:**  
Burghard Lohrum



### Objektbeziehungen

keine

### Umbauzuordnung

keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das in seinem heutigen Bestand im Wesentlichen noch historische Struktur der Zeit um 1776 (d) aufweisende Gebäude wurde spätestens im 14. Jahrhundert an die südliche Brandwand der Färberstraße 26 angebaut. Aus dieser Zeit ist noch die nördliche Brandwand erhalten. Von 1776 stammt der Rest eines doppelt stehenden Stuhlgerüsts sowie das Deckengebälk über dem 2. Obergeschoss, die Deckengebälke darunter sind vermutlich älter. Die Straßenfassade wurde im 20. Jh. überformt.

#### 1. Bauphase: (1300 - 1399)

Erbauung des Gebäudes spätestens im 14. Jh. Davon ist noch die nördliche Brandwand erhalten.

#### Betroffene Gebäudeteile:

keine

#### Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

#### 2. Bauphase: (1776)

Von 1776 sind noch Reste des doppelt stehenden Stuhlgerüsts und des Dachgebälks über dem 2. OGs erhalten (d)

#### Betroffene Gebäudeteile:



- Dachgeschoss(e)

#### 3. Bauphase: (1900 - 1999)

Überformung der straßenseitigen Fassade

#### Betroffene Gebäudeteile:

keine

### Besitzer:in

▬ keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzdokumentation

### Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Wohnhaus steht traufseitig an der westlichen Färberstraße, in geschlossener Bebauung.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Wohnhaus, dreigeschossiger Satteldachbau, massiv errichtet.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	Zeigt den für die meisten innerstädtischen Bauten Villingens typischem seitlichen Erschließungsflur.
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	▬ keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	▬ keine Angaben

### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform<ul style="list-style-type: none"><li>• Satteldach</li></ul></li><li>• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none"><li>• allgemein</li></ul></li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	▬ keine Angaben