

St. Leonhardskapelle

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/205724759011/>

ID: 205724759011

Datum: 12.05.2015

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Aalener Straße
Hausnummer:	1+2
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Sankt Leonhard, , 1340/1341, Schwäbisch Gmünd, Aalener Straße 2

Abbildungsnachweis:

Foto Marburg, Foto: Hajdu, Rose;
Aufnahme-Nr. rhsgm01-5-01;; Aufn.-Datum: 1992;
Fotoinhalt: Von Nordosten

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurde das Chordach zwischen 1338-1340 (d), das Turmdach um 1487 (d) und das Langhausdach um 1470/71 (d) errichtet. Demnach begann man mit der Errichtung im Chorbereich noch vor der Mitte des 14. Jahrhunderts und vollendete die Kirche Ende des 15. Jahrhunderts.

1. Bauphase: Errichtung des Chordaches (d)
(1340 - 1341)

Betroffene Gebäudeteile:  • Dachgeschoss(e)

2. Bauphase: Abzimmerung des Langhausdaches (d)
(1470 - 1471)

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase: Errichtung der Turmkonstruktion (d)
(1487)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

• Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Kapelle liegt am Rande der historischen Altstadt von Schwäbisch Gmünd mit angrenzendem Friedhof.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kapelle, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): 18 x 26 x 6 m Grundfläche (H x L x B).

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Einschiffiges Langhaus mit eingezogenem lang gestreckten Chor mit 3/8 Schluss im Osten und Vorhalle im Westen; Turm in der Nordostecke (zugänglich über den Chor).

Vorgefundener Zustand (z.B.): keine Angaben

Schäden, Vorzustand):

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*