

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/210886103513/>

ID: 210886103513 Datum: 20.10.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Bickenstraße
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohn- und Geschäftshaus wurde aus ehemals zwei eigenständigen, später zusammengelegten Parzellen und Häusern errichtet. Die dendrochronologische Untersuchung datiert die Abzimmerung des Dachwerks auf 1627 (d).

Die an der Rückseite des rechten Gebäudeteils rundbogige Einfahrt gibt Hinweis auf die ehemals im Gebäude betriebene bescheidene Ökonomie.

1. Bauphase: Abzimmerung des Dachwerkes (d)
(1626 - 1627)

Betroffene Gebäudeteile:  • Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Besitzer:in

 *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

• Bestandsaufnahme, Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus auf der Südwestecke zur Gerberstraße, mit seiner Satteldach-Traufe zur Bickenstraße errichtet.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit Satteldach, bestehend aus ehemals zwei eigenständigen, später zusammengelegten Parzellen und Häusern. An der Rückseite befindet sich am rechten Gebäudeteil eine rundbogige Einfahrt zur ehemaligen Ökonomie.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Der später eingebaute Laden, der vom Nachbargebäude Bickenstraße 6 aus erschlossen ist, erfasst den gesamten Erdgeschoßbereich, mit Ausnahme der Eingangs- und Treppenzonen zu den oberen Etagen, erreichbar von der Gerberstraße aus.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):  *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:  *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Satteldach

Konstruktion/Material:  *keine Angaben*