Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/321319029135/

(i) Objektdaten

Straße: Nikolausgasse

Hausnummer: 8

Postleitzahl: 73525

Stadt-Teilort: Schwäbisch Gmünd

Regierungsbezirk: Stuttgart

Kreis: Ostalbkreis (Landkreis)

Gemeinde: Schwäbisch Gmünd

Wohnplatz: Schwäbisch Gmünd

Wohnplatzschlüssel: 8136065056

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine



keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erbauungszeit des Kellers und des Gebäudes unbekannt.

1. Bauphase: Einbau einer dritten Gaube im 1.DG sowie eines Fensters im OG.

(1927)



Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Wohnhaus

Betroffene Gebäudeteile:

Lagedetail: • Siedlung

Stadt

Bauwerkstyp: • Wohnbauten

Wohnhaus

Konstruktionsdetail: • Dachform

Satteldach

Verwendete Materialien

• Holz

Gewölbe

Tonnengewölbe

2. Bauphase:

(1931)

Einbau von Toiletten im EG, OG und 1.DG.

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail: • Siedlung

Stadt

Bauwerkstyp: • Wohnbauten

Wohnhaus

Konstruktionsdetail: • Gewölbe

• Tonnengewölbe

Dachform

Satteldach



👢 Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

Kellerdokumentation



Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Nikolausgasse verläuft vom Marktplatz aus in nordöstliche

Richtung parallel zur Postgasse.

Lagedetail: • Siedlung

Stadt

Bauwerkstyp: • Wohnbauten

Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Das Gebäude setzt sich aus zwei Vollgeschossen, einem

Kellergeschoss und einem Dachgeschoss mit Spitzboden zusammen.

Es steht traufständig zur Nikolausgasse.

Innerer Aufbau/Grundriss/

Zonierung:

Der Grundriss des Gebäudes ist trapezförmig. Mittig nördlich liegt der unregelmäßig aufgebaute Gewölbekeller, mit quer zur Nikolausgasse

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Wohnhaus

angelegtem Gewölbescheitel.

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach
- Gewölbe
 - Tonnengewölbe
- · Verwendete Materialien
 - Beton
 - Holz
 - Stein

Konstruktion/Material:

Auf der Südseite des Satteldaches befinden sich in regelmäßigen Abständen drei Gauben. Das Tonnengewölbe und die Wände sind vollständig verpuzt. Der Keller wird mittels einer gewendelten Holztreppe aus dem rückwärtigen Teil des EG Flures betreten. Teile des Kellers sind mit einer Betondecke versehen. Die Kellersohle ist Betonestrichbelag.