

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/351319029123/>

ID: 351319029123

Datum: 06.03.2008

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Postgasse
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Lageplan Schwäbisch Gmünd 24.03.1981

Abbildungsnachweis:
— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erbauungszeit unbekannt
EG und 1.OG in Massivbauweise errichtet.

1. Bauphase: Erneuerung der baufälligen Westwand um 1882 (a)
(1882)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Konstruktionsdetail:

- Gewölbe
- Tonnengewölbe

2. Bauphase: Errichtung eines neuen Wohn- und Wirtschaftsgebäudes nach Brand
(1908) des alten Gebäudes um 1908 (a).

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Konstruktionsdetail:

- Gewölbe
- Tonnengewölbe

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

• Kellerdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Postgasse verläuft vom Marktplatz aus in nordöstliche Richtung parallel zum Kronengässlein und zur Nikolausgasse. Das Gebäude befindet sich an der Einmündung zur Nikolausgasse.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das dreigeschossige Gebäude mit zweigeschossigem Dach und Unterkellerung steht traufseitig zur Postgasse.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der Erdgeschossgrundriss ist rechteckig und steht mit der kurzen Seite zur Postgasse. Im vorderen Bereich befindet sich ein Ausstellungsraum der sich über die gesamte Breite und 2/3 der Länge erstreckt. Im hinteren Bereich befinden sich kleinere Räume und der Zugang zu den Obergeschossen. Der Kellergrundriss ist noch der selbe wie vor dem Brand, ein langgezogener annähernd trapezförmiger Grundriss.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Gewölbe<ul style="list-style-type: none">• Tonnengewölbe• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none">• Putz• Stein
Konstruktion/Material:	Das Untergeschoss gliedert sich in mehrere kleinere Keller. Der westlich unter dem aufstrebenden Baukörper befindliche Keller, ist ein langgezogener rechteckiger Keller mit Tonnengewölbe. Der Gewölbescheitel verläuft quer zur Postgasse. Der Keller ist vollständig verputzt. Die weiteren Keller sind moderne Flachkeller mit unterschiedlichen Höhenniveaus.