

Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/381211379332/>

ID: 381211379332

Datum: 03.11.2006

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Tiefenbachstraße
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	72660
Stadt-Teilort:	Beuren
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Beuren
Wohnplatz:	Beuren
Wohnplatzschlüssel:	8116011002
Flurstücknummer:	 keine
Historischer Straßename:	 keiner
Historische Gebäudenummer:	 keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Querschnitt (Mai 1990)

Abbildungsnachweis:
 OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

 keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohngebäude wurde laut dendrochronologischer Datierung im Jahr 1470 (d) als Firstständerbau errichtet.

1. Bauphase: (1470) Erbauung des Gebäudes als giebelständiger, dreizoniger Firstständerbau 1470 (d)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

2. Bauphase: (1992 - 1993) Umbau und Instandsetzung des Gebäudes 1992/1993

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung und dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Gebäude steht in zentraler Lage des historischen Ortskernes von Beuren, an einer nördlichen Ausfallstraße.

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Bauernhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Es handelt sich um ein einstöckiges Fachwerkgebäude mit Gewölbekeller und abschließendem Satteldach. Das Gebäude ist giebelständig zur Tiefenbachstraße ausgerichtet.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Hinsichtlich der ursprünglichen Grundrissgliederung und Nutzung ist davon auszugehen, dass die heutige Nutzungsaufteilung im Prinzip auch auf den Zeitpunkt der Erbauung des Gebäudes übertragbar ist. Lediglich innerhalb der beiden rückwärtigen Zonen sind Veränderungen durchgeführt worden. So wird innerhalb der mittigen Zone eine durchgehende, ohne Decke ausgebildete, Flurküche und für die benachbarte Zone eine ungeteilte landwirtschaftliche Nutzung angenommen. Straßenseitig waren Stube und Kammer angelegt. Daran anschließend befand sich die wohl dachhohe Flurküche. Sie reichte ursprünglich über die gesamte Hausbreite. Hier befand sich auch der innere Zugang zum Keller.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Zum Zeitpunkt der Untersuchung war das Gebäude bewohnt. Alle Umfassungswände waren verputzt ebenso die Innenwände. Es wurden in der jüngeren Vergangenheit wenige, leichte Sanierungsmaßnahmen vorgenommen

Bestand/Ausstattung:  keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Holzgerüstbau
 - Hochfirstständergerüst
- Gewölbe
 - Tonnengewölbe
- Dachform
 - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
 - Balkendach mit Rofen und stehendem Stuhl

Konstruktion/Material: Firstständerbau vollständig in Eiche abgezimmert. Das tragende Gerüst bildet eine äußerst seltene Kniestockkonstruktion in der das die eingeschossige Wohnebene abdeckende Längsgebälk, tief unter dem Dachansatz eingehängt war.