Gottesackerkapelle

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/124421465911/

ID: 124421465911 **Datum:** 02.12.2021 **Datenbestand:** Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Von-Kilian-Straße
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	79761
Stadt-Teilort:	Waldshut
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Waldshut (Landkreis)
Gemeinde:	Waldshut-Tiengen
Wohnplatz:	Waldshut-Tiengen
Wohnplatzschlüssel:	8337126038
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Wohngebäude (79761, Rheinstraße 25)
- Kath. Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, Kirchplatz 6 (79761 Tiengen)
- Geschäftshaus (79761 Waldshut-Tiengen, Kaiserstraße 74)
- Wohnhaus, Kaiserstraße 81/83 (79761 Waldshut-Tiengen)
- Unteres Tor, sog. Basler Tor, Kaiserstraße 87 (79761 Waldshut-Tiengen)

- Ehem. Wohnhaus, jetzt Altenheim (sog. Haberer-Haus), Rheinstraße 55 (79761 Waldshut-Tiengen)
- Königsfelder Hof (79761 Waldshut, Amtshausstraße 1)
- Wohnhaus (79761 Waldshut, Amtshausstraße 3)
- Wirtshaus zum Wilden Mann, Kaiserstraße 18 (79761 Waldshut)
- Wohnhaus, Kaiserstraße 31 (79761 Waldshut)
- ehem. Spital, Kaiserstraße 93-101 (79761 Waldshut)
- Wohngebäude (79761 Waldshut, Rheinstraße 27)
- Wohnhaus, Rheinstraße 51 (79761 Waldshut)
- Spital, "Armensaal" (79761 Waldshut, Rheinstraße 55)
- Wohnhaus, Rheinstraße 6 (79761 Waldshut)
- Gartenhäuschen, Waldtorstraße 5 (79761 Waldshut)
- Wohnhaus, Wallstraße 50 (79761 Waldshut)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Gottesackerkapelle wurde 1683 durch die Familie der Tröndlin von Greifenegg als Grablege erbaut. 1998-2001 wurde sie renoviert, 2021 folgten Instandsetzungsmaßnahmen.

1. Bauphase: (1683)	Errichtung der Kapelle durch den Kaiserlichen Salzkontrahent Adam Tröndlin (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Randlage
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kapelle, allgemein
2. Bauphase: (1998 - 2001)	Renovation
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (2021)	Instandsetzung des Dachreiters
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Gottesackerkapelle befindet sich auf einem am Ortsrand gelegenen, historischen Friedhof.
Lagedetail:	• Siedlung • Randlage
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kapelle, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Die Kapelle weist ein Satteldach mit diagonal gestelltem Dachreiter auf. Im südwestlichen Bereich erstreckt sich das Kirchenschiff mit drei rundbogenbegrenzten Fensteröffnungen auf den Langseiten und einer breiten Öffnung zum anschließenden Chor an der Nordostwand.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Dachreiter
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*