# Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/157968121014/

**ID:** 157968121014 **Datum:** 30.08.2012 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Hauptstraße |
| **Hausnummer:** | 50 |
| **Postleitzahl:** | 88459 |
| **Stadt-Teilort:** | Tannheim |
| **Regierungsbezirk:** | Tübingen |
| **Kreis:** | Biberach (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Tannheim |
| **Wohnplatz:** | Tannheim |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8426117011 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**1. Bauphase:** Errichtung des Gebäudes. (d)
(1659 - 1660)

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Die Gemeinde Tannheim befindet sich auf der württembergischen Seite des Illertals und auf der Ostroute der Oberschwäbischen Barockstraße. |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | *keine Angaben* |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | *keine Angaben* |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | Ehemalig durchlaufender Flur ohne Deckengebälk. Über dem Erdgeschoß ist das Gebälk vorhanden (firstparallel). Die Küche wurde bis zum Flur erweitert. Die Stube wurde an der Giebelseite um ca. 1,80 m verlängert. |
| **Bestand/Ausstattung:** | Stube mit profiliertem Gebälk und Treppenaufgang zur Kammer (originale Auswechslung). Das Gebälk  ist alt und hat quadratische Noppen, ebenfalls profiliert, jedoch ohne Noppen. |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | *keine Angaben* |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |