Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/212415201714/

ID: 212415201714 **Datum:** 11.10.2011 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Münzgasse
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	78426
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
System Dach (Skizze 1)

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese um 1433-35 bzw. im 3. Deckenbalken über dem EG um 1400/01 gefällt (d). Demnach wird die Errichtung des des Gebäudes auf das 2. Viertel des 15. Jhs. datiert.

1. Bauphase:
(1433 - 1435)

Errichtung Dachwerk/Wohnhaus (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

- *keine Angaben*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Zur Münzgasse traufständiger, dreigeschossiger Bau.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

- *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

Durch Anhebung des Daches und "Aufsatz" eines zweiten Obergeschosses ist das Dachwerk im Fußpunktbereich gestört.

Bestand/Ausstattung:

- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- *keine Angaben*

Konstruktion/Material:

Zur Münzgasse Dach einseitig angehoben, wodurch ein 2. Obergeschoss entsteht. Vorhandener Dachstuhl weist einen liegenden verblatteten Stuhl mit auf Kehlbalken aufgesetzten Restfirstständern auf. Dachwerk besitzt Leerkehlbalken.