Wohnhaus (Drei König)

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/138505434818/

ID: 138505434818 **Datum:** 27.05.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Kalter Markt
Hausnummer:	42
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Querschnitt; M 1:100

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1487 - 1488)

Errichtung Dachwerk (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

2. Bauphase:
(1800 - 1899)

Erneuerung Giebel (s, gk).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

- *keine Angaben*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Traufständiger Bau mit zwei Vollgeschossen; Dachwerk mit einstöckigem Dachgerüst und Spitzbogen mit verblatteter Hahnenbalkenlage.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

- *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

- *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:

Zugänglich war nur der obere Dachbereich.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb., mit einheitlicher Gebindeaufreihung

Konstruktion/Material:

- *keine Angaben*