Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/146431408113/

ID: 146431408113 **Datum:** 08.07.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rinderbacher Gasse
Hausnummer:	22
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Querschnitt (A-A) Dach; systematische Skizze

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

keine Angabe

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

1. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Rinderbacher Gasse 22/1

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase: (1406 - 1407)	Dendrochronologische Datierung des Dachwerks (d).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger Baukörper.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Rauchgeschwärztes Dachwerk.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachgerüst Grundsystem • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
Konstruktion/Material:	Dachstock und 1. OG kragen aus. 1. DG: zweifach stehender Stuhl auf Schwelle; Längs - und Querausstеifung durch angeblattete Steigbänder. Giebel heute auf beiden Seiten nicht bauzeitlich, sondern im 17./18. Jh. modernisiert/erneuert.