# Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/169937485313/

**ID:** 169937485313 **Datum:** 27.11.2011 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Hussenstraße |
| **Hausnummer:** | 14 |
| **Postleitzahl:** | 78462 |
| **Stadt-Teilort:** | Konstanz |
| **Regierungsbezirk:** | Freiburg |
| **Kreis:** | Konstanz (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Konstanz |
| **Wohnplatz:** | Konstanz |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8335043012 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos



**Bildbeschreibung:**
Blick in die Hussenstraße, zweites Haus von rechts: sog. Haus "Zum Delphin" (Hussenstr. 14)

**Abbildungsnachweis:**
Bildindex Foto Marburg, LDA Freiburg Foto 25/ 69 (Rettich, Konstanz)

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

- *keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Die dendrochronologische Untersuchung zwei ausgewählter Bohrkerne ergab als Fälldatum die Wintermonate der Jahre 1314/1315 (d). Demnach wird die Errichtung des Gebäudes Anfang des 14. Jhs. datiert.

**1. Bauphase:**
(1314 - 1315)
Errichtung Dachwerk/Gebäude (d)

**Betroffene Gebäudeteile:**
- *keine*

**Lagedetail:**
- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

## Besitzer:in

- *keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:**
Die Hussenstraße liegt im südwestlichen Bereich der Konstanzer Altstadt. Sie zweigt von der Münzgasse ab, verläuft in etwa von Nord nach Süd und endet in einer Sackgasse.

**Lagedetail:**
- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**
- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):**
Traufständiger, viergeschossiger, schmaler Baukörper über leicht erhöhtem Erdgeschoss mit Satteldach.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**
- *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**
- *keine Angaben*

**Bestand/Ausstattung:**
- *keine Angaben*

## Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**
- Dachform

| | |
|---|---|
| | • Satteldach |
| **Konstruktion/Material:** | Längsbalkenlage über letztem Massivgeschoss. Stehender Stuhl auf Querschwelle über Längsbalkenlage. Längsachsenbundbreite des Stuhls innen. Alle Kehlbalken (Stuhl und Spitzboden) an Sparren angeblattet. |