Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/195008966319/

ID: 195008966319 **Datum:** 08.07.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rinderbacher Gasse
Hausnummer:	37
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Systemgrundriss Dach

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1341 - 1342)

Dendrochronologische Datierung des Dachwerks. (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

2. Bauphase:
(1700 - 1799)

Galerieerweiterung im 18. Jh. (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

- *keine Angaben*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Zweigeschossiger, giebelständiger Bau.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

- *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

Gebälk im Dachwerk stark geschwärzt.

Bestand/Ausstattung:

- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb., mit einheitlicher Gebindeaufreihung
- Dachform
  - Satteldach mit Halbwalm-/Zweidrittelwalm

Konstruktion/Material:

1. DG ist ausgebaut, Kehlbalken dort angeblattet; Dachwerk des 2. DG besteht aus grob geschlagene Sparren. Lägsaussteifung durch Sparrenabstrebung am Süd-Giebel; ehem. Walm nachweisbar.