Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/197166141810/

ID: 197166141810 **Datum:** 04.11.2010 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	St.-Johannesgasse
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	79219
Stadt-Teilort:	Staufen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Staufen im Breisgau
Wohnplatz:	Staufen im Breisgau
Wohnplatzschlüssel:	8315108015
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Systemskizze

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

- *keine Angaben*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung
- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	bei der Martinskirche
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	zweigeschossiger Massivbau
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	viereckiger, beinahe rechtwinkliger Baukörper
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	abgerissen; zuvor begrenzte das Massivgebäude mit seiner Langseite die nördliche Flucht der ansteigenden Gasse, wobei es mit dem massiven Giebel zum Chor der St. Martinskirche ausgerichtet war.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	Vor dem Abbruch konnte das in die Jahre 1593/94 (d) datierte Dachwerk untersucht werden, dessen tragendes Gerüst aus einer Kombination von liegenden Querbinderachsen und Fachwerkwänden bestand. Sie begrenzten zwei am talseitigen Hauptgiebel angelegte Dachkammern (s. Abb.). Der rückwärtige Dachgiebel war in Fachwerk abgezimmert und besaß zwei, später durch das Nachbarhaus verdeckte Fensteröffnungen. Ein Befund, der möglicherweise auf eine ehemals freistehende Bebauungssituation des Gebäudes hinweist. Nachweis: Dendro- Datierung, Juli 1996.