Fotodokumentation

http://www.restaurierung-bw.de/doku/id/167020935012

ID: 167020935012 21.11.2016 Datum:

Dokumentationsdaten

ID: 167020935012

Titel: Fotodokumentation

Beschreibung: Fotodokumentation zur Baugeschichte der Stadtkirche.

Quellen:

Foto 1, 3, 7 Stadtarchiv Besigheim Foto 2, 4 Kirchengemeinde Besigheim

Anlass für Dokumentation: allgemeine Bestandserfassung

Signatur: keine

Ansprechpartner:in: keine

Ablageort: · Stadtarchiv Besigheim

• Kirchengemeinde Besigheim

Abschlusstermin: 2016

m Zugeordnetes Baudenkmal

Objektname: Evangelische Stadtkirche St. Cyriakus

Straße: Pfarrgasse

Hausnummer: 11

Postleitzahl: 74354

Stadt-Teilort: Besigheim

Wohnplatzschlüssel: 8118007001

Wohnplatz: Besigheim

Flurstücknummer: keine

Gemeinde: Besigheim

Kreis: Ludwigsburg (Landkreis)

Regierungsbezirk: Stuttgart



Pläne

keine

Fotodokumentation

Fotos	
1. Foto:	
Datei:	
Fotoaufnahmeart:	Fotoabzug (Fotopapier)
Aufnahmedatum:	01.01.1970
Beschreibung (Art, Umfang):	Ansicht von der Neckarseite (Norden) vor 1966
2. Foto:	
Datei:	
Fotoaufnahmeart:	Luftbild
Aufnahmedatum:	01.01.1970
Beschreibung (Art, Umfang):	Westseite der Kirche vor 1966
3. Foto:	
Datei:	
Fotoaufnahmeart:	Fotoabzug (Fotopapier)
Aufnahmedatum:	01.01.1970
Beschreibung (Art, Umfang):	Ansicht von der Pfarrgasse (Westen) vor 1966
4. Foto:	
Datei:	
Fotoaufnahmeart:	Fotoabzug (Fotopapier)
Aufnahmedatum:	01.01.1970
Beschreibung (Art, Umfang):	Ansicht von der Pfarrgasse (Westen) vor 1966
5. Foto: Datei:	

Fotodokumentation



Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Kriegerdenkmal (1. Weltkrieg). Aufgestellt 1922

6. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Kriegerdenkmal (1. Weltkrieg). Aufgestellt 1922

7. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Blick in den Chor, nach der Renovierung 1928

8. Foto:

Datei:



Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Blick in den Chor vor der Renovierung 1966

9. Foto:

Datei:



Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Fotodokumentation

Beschreibung (Art, Umfang): Blick in den Chor vor der Renovierung 1966 10. Foto: Datei: Fotoaufnahmeart: Kleinbild-Dia Aufnahmedatum: 01.01.1970 Beschreibung (Art, Umfang): Blick in den Chor vor der Renovierung 1966 11. Foto: Datei: Fotoaufnahmeart: Kleinbild-Dia Aufnahmedatum: 01.01.1970 Beschreibung (Art, Umfang): Blick auf die Kanzel vor der Renovierung 1966 12. Foto: Datei: Fotoaufnahmeart: Kleinbild-Dia Aufnahmedatum: 01.01.1970 Beschreibung (Art, Umfang): Blick in auf die Kanzel vor der Renovierung 1966 13. Foto: Datei: Fotoaufnahmeart: Kleinbild-Dia Aufnahmedatum: 01.01.1970 Beschreibung (Art, Umfang): Doppelempore an der Nordseite; vor der Renovierung 1966 14. Foto: Datei:

Fotodokumentation



Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Doppelempore an der Südseite; vor der Renovierung 1966

15. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Kleinbild-Dia

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Doppelempore an der Nord- und Westseite; vor der Renovierung 1966

16. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Kleinbild-Dia

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Doppelempore an der Süd- und Westseite; vor der Renovierung 1966

17. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Ansicht von der Neckarseite (Norden) um 2000

18. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Fotodokumentation

Beschreibung (Art, Umfang): Ansicht von der Pfarrgasse - Westfassade um 2000 19. Foto: Datei: Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier) Aufnahmedatum: 01.01.1970 Beschreibung (Art, Umfang): Blick in den Chor, nach der Renovierung 1966 20. Foto: Datei: Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier) Aufnahmedatum: 01.01.1970 Beschreibung (Art, Umfang): Kirchenschiff mit Westempore, nach der Renovierung 1966, noch ohne Orgel 21. Foto: Datei: Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier) 01.01.1970 Aufnahmedatum: Beschreibung (Art, Umfang): Blick in den Chor, nach der Renovierung 1966 22. Foto: Datei: Fotoaufnahmeart: Kleinbild-Dia 01.01.1970 Aufnahmedatum: Beschreibung (Art, Umfang): Blick in den Chor, nach der Renovierung 1966 23. Foto: Datei:

Fotodokumentation



Fotoaufnahmeart: Kleinbild-Dia
Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Fresko an der rechten Ostwand 1966

24. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Fotoabzug (Fotopapier)

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Hochaltar um 2000

25. Foto:

Datei:

Fotoaufnahmeart: Kleinbild-Dia

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Mittelschrein des Hochaltars. Darstellung der Cyriakus-Legende um

2000

26. Foto:

Datei:



Fotoaufnahmeart: Digitale Aufnahme

Aufnahmedatum: 01.01.1970

Beschreibung (Art, Umfang): Kreuszgewölbe des Chors um 2015

27. Foto:

Datei:



Fotoaufnahmeart: Digitale Aufnahme

Fotodokumentation

Aufnahmedatum:	01.01.1970
Beschreibung (Art, Umfang):	Detail des Kreuzgewölbes im Chor. um 2015
28. Foto:	
Datei:	
Fotoaufnahmeart:	Kleinbild-Dia
Aufnahmedatum:	01.01.1970
Beschreibung (Art, Umfang):	Kirchenschiff mit Westempore und Orgel nach 1967
29. Foto:	
Datei:	
Fotoaufnahmeart:	Fotoabzug (Fotopapier)
Aufnahmedatum:	01.01.1970
Beschreibung (Art, Umfang):	Blick aus dem Chor in das Kirchenschiff nach 1967
Fundstück	
■ keine	
Raumbücher	
keine	
Texte	
■ keine	
Publikationen	
■ keine	
Untersuchungen	
= keine	