

Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/100036620718/>

ID: 100036620718 Datum: 04.05.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kirchstraße
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	180
Geo-Koordinaten:	49,0005° nördliche Breite, 9,1406° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Nordostseite

Abbildungsnachweis:
M.Haußmann

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Kirchstraße

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

 **Umbauzuordnung**

— keine

 **Bauphasen****Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Zweistöckiges, giebelständiges Fachwerkwohnhaus, verputzt, auf Sockel, mit Keller und Giebeldach an der Kirchstraße. Dazu gehörte schon früher das Grundstück hinter dem Wohnhaus im Bereich Hauptstraße 22. Dieses war einst mit einer Scheuer (Nr. 180A) aus dem Jahr 1802 bebaut, die 1951 abbrannte. Das Wohnhaus, einst eine eingerichteter Scheuer, war mindestens schon im 17. Jahrhundert vorhanden. (a)

1. Bauphase:
(1660) Hans Conrad Imblin, Hoffourir zu Stuttgart, besitzt: "Ain Behausung, Keller, Scheuren und Hofraithen, unten in der Statt, uff der Enzseithen, an Simon Widmann und Hans Georg Müllern". (a)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

2. Bauphase:
(1784) Beschreibung im Feuerversicherungskataster: "Nr. 180 Ein Haus, Keller und Scheuer unter einem Tach, mit einer Einfahrt unterm Haus ins Höflen, an der Chaussee". Um 1800 wird der Eintrag von anderer Hand ergänzt: "Nr. 180A Die Scheuer steht besonder hinter dem Haus". (a)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

3. Bauphase:
(1802) Jacob Friedrich Ackermann kauft die andere Hälfte des Anwesens von seinem Vater hinzu. Neubau der Scheuer Nr. 180A hinter dem Wohnhaus im Bereich Hauptstraße 22. (a)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

4. Bauphase:
(1825) Stadtrat Jacob Friedrich Ackermann verkauft das Anwesen an Georg Friedrich Dörr, Kaufmann in Mailand: "Eine Behausung, worunter ein Keller, nebst Hofraithen, eine ganze Scheuer neben der Scheuer des Seilers Friedrich einerseits, und andererseits neben der Wohnung des Sattlers Merkle, vorne auf die Straße und hinten auf die Gärten stoßend". (a)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

5. Bauphase:
(1849) Einrichtung einer Wohnung in der Scheuer (Gebäude Nr. 180A). (a)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

6. Bauphase:
(1883) Die Erben des Glasers Seyfang verkaufen das ganze Anwesen an den Dreher jung Friedrich Pferich: "Nr. 180 Ein zweistöckiges Wohnhaus mit gewölbtem Keller (1 a 10 qm). Nr. 180A Eine zweistöckige

Scheuer hinter dem Haus (89 qm), Hof beim Haus und bei der Scheuer (59 qm), Winkel mit Nr. 179 gemeinschaftlich, unten in der Stadt, ob der Kelter, neben Conrad Saussele, Metzger Schlenz und Wagner Pfeiffer".
(a)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

Besitzer:in

1. Besitzer:in: Meisterlin, Hans Georg
(1660)

Bemerkung Besitz: ertauscht von Imblin gegen Kirchstraße 85

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:  keiner

Betroffene Gebäudeteile:  keine

2. Besitzer:in: Imblin, Hans Conrad
(1660)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie: in Stuttgart

Beschreibung: Haus, Scheuer, Keller

Beruf / Amt / Titel: • Hoffourier

Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)
• Untergeschoss(e)
• Untergeschoss(e)

3. Besitzer:in: Harsch, Hans Caspar
(1660 - 1681)

Bemerkung Besitz: besitzt nach Meisterlin

Bemerkung Familie: in Kirchheim/N

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: • Bürger
• Schmied

Betroffene Gebäudeteile:  keine

4. Besitzer:in: Haug, Johann Wendel
(1681 - 1736)

Bemerkung Besitz: kauft von Harsch

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: keiner

Betroffene Gebäudeteile: keine

5. Besitzer:in: Ackermann, Michael
(1736 - 1785)

Bemerkung Besitz: kauft

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: Käufer

Betroffene Gebäudeteile: keine

6. Besitzer:in: Ackermann, Witwe
(1785)

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie: Witwe des Michael Ackermann

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: keiner

Betroffene Gebäudeteile: keine

7. Besitzer:in: Ackermann, Johann Jacob
(1785 - 1796)

Bemerkung Besitz: kauft von Mutter

Bemerkung Familie: Sohn des Michael Ackermann

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: Käufer
 Stadtrat

Betroffene Gebäudeteile: keine

8. Besitzer:in: Ackermann, Jacob Friedrich
(1796 - 1802)

Bemerkung Besitz: erhält 1/2 vom Vater

Bemerkung Familie: Sohn des Johann Jacob Ackermann

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:	• Küfer
Betroffene Gebäudeteile:	■ <i>keine</i>
9. Besitzer:in: (1802 - 1825)	Ackermann, Jacob Friedrich
Bemerkung Besitz:	kauft zweite Hälfte vom Vater
Bemerkung Familie:	Sohn des Johann Jacob Ackermann
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	• Küfer
Betroffene Gebäudeteile:	■ <i>keine</i>
10. Besitzer:in: (1825 - 1847)	Dörr, Georg Friedrich
Bemerkung Besitz:	kauft von Ackermann
Bemerkung Familie:	in Mailand
Beschreibung:	Haus, Scheuer, Keller
Beruf / Amt / Titel:	• Kaufmann
Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none"> • Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Untergeschoss(e) • Untergeschoss(e)
11. Besitzer:in: (1847)	Störzer, NN
Bemerkung Besitz:	kauft von Erben Dörr
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	• Kaufmann
Betroffene Gebäudeteile:	■ <i>keine</i>
12. Besitzer:in: (1847)	Merkle, Wilhelm
Bemerkung Besitz:	kauft von Störzer
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Haus
Beruf / Amt / Titel:	• Tuchmacher

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)

13. Besitzer:in:
(1847)

Dörr, Erben

Bemerkung Besitz:

besitzen

Bemerkung Familie:

Erben des Georg Friedrich Dörr

Beschreibung:

Haus, Scheuer, Keller

Beruf / Amt / Titel:— *keiner***Betroffene Gebäudeteile:**

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)
- Untergeschoss(e)

14. Besitzer:in:
(1847 - 1851)

Saussele, Caspar

Bemerkung Besitz:

kauft Scheuer von Erben Dörr

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Scheuer, 1849 Umbau zum Wohnhaus

Beruf / Amt / Titel:— *keiner***Betroffene Gebäudeteile:**— *keine***15. Besitzer:in:**
(1851 - 1856)

Saussele, Christoph Friedrich

Bemerkung Besitz:

erbt vom Vater

Bemerkung Familie:

Sohn des Caspar Saussele

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:

- Bäcker

Betroffene Gebäudeteile:— *keine***16. Besitzer:in:**
(1856 - 1866)

Saussele, Christoph Friedrich

Bemerkung Besitz:

kauft Haus von Merkle

Bemerkung Familie:

Sohn des Caspar Saussele

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:	• Bäcker
Betroffene Gebäudeteile:	▬ keine
17. Besitzer:in: (1866 - 1883)	Seyfang, Friedrich
Bemerkung Besitz:	kauft ganzes Anwesen von Saussele
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	• Glaser
Betroffene Gebäudeteile:	▬ keine
18. Besitzer:in: (1883)	Seyfang, Erben
Bemerkung Besitz:	beitzen
Bemerkung Familie:	Erben des Friedrich Seyfang
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	▬ keiner
Betroffene Gebäudeteile:	▬ keine
19. Besitzer:in: (1883)	Pfersich, Friedrich
Bemerkung Besitz:	kauft von Erben Seyfang
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	• Dreher
Betroffene Gebäudeteile:	▬ keine

Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Zentral in der historischen Altstadt.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnbauten • Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweistöckiges, giebelständiges Fachwerkwohnhaus, verputzt, auf Sockel, mit Keller und Giebeldach an der Kirchstraße. Dazu gehörte schon früher das Grundstück hinter dem Wohnhaus im Bereich Hauptstraße 22. Dieses war einst mit einer Scheuer (Nr. 180A) aus dem Jahr 1802 bebaut, die 1951 abbrannte. Das Wohnhaus, einst eine eingerichteter Scheuer, war mindestens schon im 17. Jahrhundert vorhanden. (a)
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	☐ <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	☐ <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	☐ <i>keine Angaben</i>

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Mischbau<ul style="list-style-type: none">• Obergeschoss(e) aus Holz• Unterbau aus Stein (gestelzt)• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none">• Holz• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Schleppgaube(n)
Konstruktion/Material:	☐ <i>keine Angaben</i>