# Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/102647496216/

**ID:** 102647496216 **Datum:** 03.04.2012 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Marktstraße |
| **Hausnummer:** | 26 |
| **Postleitzahl:** | 88212 |
| **Stadt-Teilort:** | Ravensburg |
| **Regierungsbezirk:** | Tübingen |
| **Kreis:** | Ravensburg (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Ravensburg |
| **Wohnplatz:** | Ravensburg |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8436064109 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

**Bildbeschreibung:**
Straßenfassade; Aufnahme aus dem Jahr 1975 (nach der Restaurierung)

**Abbildungsnachweis:**
LDA Tübingen, Aufnahme Bock/Oberopfingen (Arch. Nr. 369-75), 1975

**Bildbeschreibung:**
Straßenfassade rechte Gebäudehälfte; Aufnahme aus dem Jahr 1975 (nach der Restaurierung)

**Abbildungsnachweis:**
LDA Tübingen, Aufnahme Bock/Oberopfingen (Arch. Nr. 370-75), 1975

**Bildbeschreibung:**
Südostansicht

**Abbildungsnachweis:**
Christin Aghegian-Rampf

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Die dendrochronologische Datierung ergab eine Fällzeit Anfang des 15. Jhs. (d)

**1. Bauphase:**
(1413 - 1416)

Abzimmerung Dachwerk. (d)

**Betroffene Gebäudeteile:**

- Dachgeschoss(e)

**2. Bauphase:**
(1700 - 1750)

Modernisierungsmaßnahmen in der 1. Hälfte des 18. Jhs.:
Fassadengestaltung bzw. Fensterrahmenmalereien. (s)

**Betroffene Gebäudeteile:**

*keine*

**Konstruktionsdetail:**

- Detail (Ausstattung)

- bemerkenswerte Fenster

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | *keine Angaben* |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohnhaus |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Traufständiger, viergeschossiger Baukomplex in Massivbauweise (?), bestehend aus zwei älteren Hausteilen; sie eint ein gemeinsames Dachwerk: Satteldach. Der bergseitige Hausteil springt mit seiner Straßentraufe vor die Flucht des talseitigen Baukörpers. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | *keine Angaben* |
| **Konstruktion/Material:** | Der bergseitige Giebel ist im 1. DG in Backstein gemauert. Darauf sitzt ein Walm; der talseitige Giebel ist ab dem 1. DG in Flechtwerk ausgeführt. Das gemeinsame Dachwerk besteht aus einer zergliederten Stuhlkonstruktion mit Firstständerachse. Im 1. DG ist die Dachkonstruktion nicht einsichtig. |