

# Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/104235552013/>

ID: 104235552013

Datum: 01.03.2012

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Roßbachstraße
<b>Hausnummer:</b>	14
<b>Postleitzahl:</b>	88212
<b>Stadt-Teilort:</b>	Ravensburg
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Ravensburg (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatz:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8436064109
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Datierung von vier Bohrkernen, gezogen im Dachwerk, ergab eine Fällzeit um 1480. (d)

**1. Bauphase:** Abzimmerung des Dachwerks. (d)  
(1479 - 1483)

**Betroffene Gebäudeteile:**

- Dachgeschoss(e)

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung

 **Beschreibung****Umgebung, Lage:**

Ravensburg liegt etwas 17 km Luftlinie nord- nordöstlich von Friedrichshafen am Bodensee. Die Kernstadt von Ravensburg umfasst die historische Altstadt und die Stadterweiterungen im Norden, Süden und Osten sowie das Neubaugebiet Weststadt. Zur Kernstadt zählen unter anderem folgende Wohnplätze: Ibertshofen, Allewinden, Brielhäusle, Büchel, Burach, Deisenfang, Ergathof, Felz, Friedberg, Heimbrand, Semper, Hinzistobel, Hochberg, Hochweiher, Höll, Hub, Ittenbeuren, Karmeliterhof, Knollengraben, Langgut, Locherhof, Lumper, Molldiete, Pelzmühle, St. Christina, Schmalzgrub, Ummenwinkel, Veitsburg, Vogelhäusle.

Die Roßbachstraße liegt im Osten der historischen Altstadt Ravensburgs. Die schmale Straße verläuft in einem weiten Bogen von Norden nach Süden. Sie mündet in der Herrenstraße bzw. geht im Süden in den Gänsbühl über.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):**

Dreistöckiges Gebäude.

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:**

— keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):**

— keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:**

— keine Angaben

 **Konstruktionen****Konstruktionsdetail:**

— keine Angaben

**Konstruktion/Material:**

Dachstuhl: Firstpfette ohne Aussteifung, in der Achse weitere Ständer ohne Kopfaussteifung; 1. Dachstock, Stuhl auf Schwelle, wohl Wand mit Dachstreben, der Sparren einseitig schwarz außer Giebelstuhlständer.

Gefüge zur Stube aus Eiche, ansonsten ausschließlich Nadelhölzer verbaut. Die Sparren am First sind verzapft.