# Villa Baader, heute Villa Tauscher

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/107280926517/

**ID:** 107280926517 **Datum:** 27.10.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Mainaustraße |
| **Hausnummer:** | 36 |
| **Postleitzahl:** | 78464 |
| **Stadt-Teilort:** | Konstanz |
| **Regierungsbezirk:** | Freiburg |
| **Kreis:** | Konstanz (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Konstanz |
| **Wohnplatz:** | Konstanz |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8335043012 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**1. Bauphase:**
(1869)

Die Villa wurde im Jahre 1869 (a) nach dem Entwurf des Karlsruher Architekten Adolf Weinbrenner für die Familie Baader erbaut.

**Betroffene Gebäudeteile:**

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

| | |
|---|---|
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohnhaus |

## Besitzer:in

– *keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Voruntersuchungen

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | – *keine Angaben* |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohnhaus |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Nach italienischem Vorbild in Formen der Renaissance und des Manierismus erbauter Walmdachbau mit zwei Mittelrisaliten zur Straßen- und Gartenseite hin. Die nach Norden zeigende Straßenfront trägt strenge und kantige Formen wie auch architektonischen Schmuck nach dem Vorbild des Klassizismus. Die Wandfelder zeigen Sgraffiti-Malereien. Die Gartenseite ist dagegen plastischer durchgebildet mit einer bewegten, barock anmutenden Gliederungen und vor allem am Mittelrisalit üppiger dekoriert. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | – *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | – *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | Das Gebäudeinnere zeigt historische Wand- und Deckenmalereien im Bereich der Diele und hohe, bleiverglaste Fenster mit aufwändiger Bemalung im Treppenhaus. |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Steinbau Mauerwerk<br>  • allgemein<br>• Dachform<br>  • Satteldach mit beidseitigem Vollwalm |
| **Konstruktion/Material:** | – *keine Angaben* |