

Türkengasse

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/110307736917/>

ID: 110307736917 Datum: 17.06.2017 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Türkengasse
Hausnummer:	— keine
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes




Fotos



Bildbeschreibung:
Türkengasse vor der Aufgabelung, links Nr. 5, rechts Nr. 6

Abbildungsnachweis:
Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim
Regierungspräsidium Stuttgart



Bildbeschreibung:
Türkengasse vor der Aufgabelung, links Nr. 5, rechts Nr. 6 um 1900

Abbildungsnachweis:
Stadtarchiv Besigheim



Bildbeschreibung:
Blick nach Osten um 2003



Abbildungsnachweis:
Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim
Regierungspräsidium Stuttgart



Bildbeschreibung:
Blick nach Osten um 1970

Abbildungsnachweis:
M.Haußmann



Bildbeschreibung:
Areal ehemaliges inneres Neckartor


Abbildungsnachweis:
Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim
Regierungspräsidium Stuttgart

 **Objektbeziehungen****Ist Gebäudeteil von:**

— keine Angabe

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Beinhaltet Bauteil: | Abgegangenes Wohnhaus, Türkengasse 10a |
| 2. Beinhaltet Bauteil: | Wohnhaus und Garagen, Türkengasse 4 |
| 3. Beinhaltet Bauteil: | Wohnhaus, Türkengasse 2 |
| 4. Beinhaltet Bauteil: | Wohnhaus, Türkengasse 7 |
| 5. Beinhaltet Bauteil: | Wohnhaus, Türkengasse 10 |
| 6. Beinhaltet Bauteil: | Wohnhaus, Türkengasse 6 |
| 7. Beinhaltet Bauteil: | Wohnhaus, Türkengasse 5 |
| 8. Beinhaltet Bauteil: | Wohnhaus, Türkengasse 9 |
| 9. Beinhaltet Bauteil: | Wohnhaus, Türkengasse 12 |
| 10. Beinhaltet Bauteil: | Wohnhaus, Türkengasse 3 |
| 11. Beinhaltet Bauteil: | Wohn- und Geschäftshaus, Türkengasse 1 |
| 12. Beinhaltet Bauteil: | Scheune, Türkengasse 8 |

 **Umbauzuordnung**

— keine

 **Bauphasen****Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Die Türkengasse wurde gemeinsam mit dem Stadtgrundriss um 1220/30 angelegt. Nach Chaussierung der Hauptstraße 1772 fungiert die ehem. Querverbindungsstraße nur noch als Erschließungsstraße und Quergasse. Ihre Bebauung, bestehend aus gemischt trauf- und giebelständigen Häusern, entstand zwischen 16.-19.Jh,

1. Bauphase: (1220 - 1230) Anlegung der Gasse gemeinsam mit Stadtgrundriss.

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

2. Bauphase: (1500 - 1799) Bebauung mit trauf- und giebelständigen Häusern zwischen 16.-19.Jh.

Betroffene Gebäudeteile: — keine

3. Bauphase: Nach 1772 Funktion als Erschließungsstraße und Quergasse.
(1772)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Türkengasse war zeitweise wohl die regionale Querverbindung durch die Stadt als Alternative zur Stadtschreibergasse. Seit Chaussierung der Hauptstraße ab 1772 ist sie nur noch Erschließungsstraße und gleichzeitig eine der östlichen Quergassen der Leitlinie Kirchstraße. Die Gasse verläuft zunächst geradlinig, sich verbreiternd in Richtung Nordosten und teilt sich vorübergehend zweiarmig um das Anwesen Türkengasse 10. Danach führt sie vereint bis an das ehemalige innere Neckartor. Ihre dichte, historische Bebauung ist durch gemischt giebel- und traufständige Häuser des 16. bis 19. Jahrhunderts geprägt. Sie ist Bestandteil des um 1220/30 angelegten Stadtgrundrisses. Ihr Name leitet sich möglicherweise vom Besigheimer Familienname "Türk" ab.

Die sich nach Osten erweiternde Quergasse mit einer ehemaligen Schmiedscheuer als „Teiler“ ist mit ihrer hochwertigen Bebauung weitgehend ungestört.

Die Türkengasse hat als zeitweiser Teil der Hauptdurchfahrtsstraße und dem ungewöhnlichen „Mittelhaus“ dokumentarischen Wert für die Entwicklung der Stadtstruktur. (a)

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp: keine Angaben

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): keine Angaben

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: keine Angaben

Konstruktion/Material: *keine Angaben*