

Einhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/111212379326/>

ID: 111212379326

Datum: 30.10.2006

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	28
Postleitzahl:	72660
Stadt-Teilort:	Beuren
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Beuren
Wohnplatz:	Beuren
Wohnplatzschlüssel:	8116011002
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Querschnitt durch die Scheune

Abbildungsnachweis:
— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Einhaus scheint aus einer Scheune hervorgegangen zu sein, welche 1467 (d) als Firstständerbau errichtet wurde. Wohl im 16. Jh. wurde der Wohnteil angebaut und 1717 (d) erweitert bzw. überformt.

1. Bauphase: (1467) Erbauung der Scheune 1467 (d)

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase: (1523 - 1561) Anbau oder Einbau der Wohnung möglicherweise im 16. Jh. [1523 (d) und 1561 (d)]

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase: (1717) Umbau und Erweiterung des Wohnteiles 1717 (d)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme und dendrochronologische Datierung
- Bauhistorische Kurzuntersuchung im Dach

Beschreibung

Umgebung, Lage: Zentral im Ort, in zweiter Reihe zur Hauptdurchgangsstraße gelegenes Bauernhaus mit Scheunenteil.

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Eindachhof

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Einstöckiges Wohngebäude über hohem Untergeschosssockel mit traufseitiger Scheuneneinfahrt und Zwerchgiebel.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

— keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Holzgerüstbau
 - Hochfirstständergerüst
- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
 - Flechtwerk
- Dachform
 - Satteldach

Konstruktion/Material:

— keine Angaben