

Wohnhaus und Arkaden

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/112313687419/>

ID: 112313687419 Datum: 04.05.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung


Objektdaten

Straße:	Bügelestorstraße
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	230
Geo-Koordinaten:	48,9986° nördliche Breite, 9,1421° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes




Fotos



Bildbeschreibung:
Gewölbe des Kellers, Arkaden, Ansicht von Süden

Abbildungsnachweis:
Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim,
Regierungspräsidium Stuttgart



Bildbeschreibung:
Ansicht von Süden

Abbildungsnachweis:
M. Haußmann



Bildbeschreibung:
Ansicht von Nordwest

Abbildungsnachweis:
M. Haußmann



Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Bügelestorstraße

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zweistockiges, giebelständiges Wohnhaus. Daneben dreijochiger Keller bzw. Arkaden mit Schuppen, Kelleranlage unverputzt aus Natursteinen, mit historischem Stalleinbau, wohl 1808 mit Wohnhaus erbaut; anstelle eines Daches besteht ein Garten, auf dem südöstlichen Gewölbebogen ein Schuppen, 1900 erbaut. Seit 1848 wohnten im Anwesen Bügelestorstraße 5 Weingärtner, die das Gewölbe sicherlich für die Produktion und Lagerung des Weines nutzten. Der Keller gehört zur östlichen Bebauung der engen Bügelestorstraße, die hier auf dem schmalen Streifen zwischen innerer Stadtmauer und Straße erst seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert entstanden war. Die mit jüngeren Einbauten ausgestattete Keller- bzw. Arkadenanlage ist relativ authentisch überliefert. Sie hat als ungewöhnliches Beispiel einer nicht unter einem Haus befindlichen Kelleranlage exemplarischen und städtebaulichen Wert. (a)

1. Bauphase: (1808)	Der Zimmermann Christian Frank lässt 1808 (a) errichten: "Ein zweistöckig Hauß und Keller mit Dunggerechtigkeit, an der Stadtmauer und von Nr. 228 gegenüber, an der Biegelesthor Straße". (Im gleichen Jahr wird das Nachbarhaus Bügelestorstraße 3 erbaut.)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
2. Bauphase: (1821)	Umbau 1821 (a): "Wegen Vergrößerung" wird der Steueranschlag erhöht.
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
3. Bauphase: (1848)	Macks Witwe verkauft 1848 (a) an den Weingärtner Balthas Röser: "Eine Behausung, Dunggerechtigkeit, Keller und Küchengarten, in der Bügelensthor Straße, neben der Stadtmauer und der Straße". (Röser besitzt noch gegenüber die Scheuer Bügelestorstraße 8.)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
4. Bauphase: (1887)	Pfeiffers Witwe verkauft 1887 (a) das Haus (samt der Scheuer) an den Weingärtner Johannes Geiger. Beschreibung: "Ein zweistöckiges Wohnhaus an der Stadtmauer, welche die hintere Wand bildet, mit gewölbtem Keller (95 qm), Schweinestall 3qm), Höfle (12qm), Winkel mit Nr. 231 gemeinsam".
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
5. Bauphase: (1900)	Geiger lässt 1900 (a) errichten: "den Schuppen Nr. 230A auf der Parzelle Nr. 94".
Betroffene Gebäudeteile:	— keine

Besitzer:in

1. Besitzer:in: (1808 - 1816)	Frank, Christian
Bemerkung Besitz:	Neubau
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Haus, Keller
Beruf / Amt / Titel:	• Zimmermann
Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none"> • Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Untergeschoss(e) • Untergeschoss(e)
2. Besitzer:in: (1816 - 1848)	Mack, Gottlieb

Bemerkung Besitz:	kauft
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Haus, Keller
Beruf / Amt / Titel:	<ul style="list-style-type: none">• Steinhauer
Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none">• Erdgeschoss• Obergeschoss(e)• Dachgeschoss(e)• Untergeschoss(e)• Untergeschoss(e)

3. Besitzer:in: (1848)	Mack, Witwe
Bemerkung Besitz:	besitzt
Bemerkung Familie:	Witwe des Gottlieb Mack
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	 <i>keiner</i>
Betroffene Gebäudeteile:	 <i>keine</i>

4. Besitzer:in: (1848 - 1861)	Röser, Bathas
Bemerkung Besitz:	kauft
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Haus, Keller, Küchengarten
Beruf / Amt / Titel:	<ul style="list-style-type: none">• Weingärtner
Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none">• Erdgeschoss• Obergeschoss(e)• Dachgeschoss(e)• Untergeschoss(e)• Untergeschoss(e)

5. Besitzer:in: (1861 - 1887)	Pfeiffer, Gottlieb Heinrich
Bemerkung Besitz:	kauft
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	<ul style="list-style-type: none">• Weingärtner
Betroffene Gebäudeteile:	 <i>keine</i>

6. Besitzer:in: (1887)	Pfeiffer, Witwe
Bemerkung Besitz:	besitzt
Bemerkung Familie:	Witwe des Gottlieb Pfeiffer
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	— <i>keiner</i>
Betroffene Gebäudeteile:	— <i>keine</i>

7. Besitzer:in: (1887)	Geiger, Johannes
Bemerkung Besitz:	kauft
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Haus, Keller, Küchengarten
Beruf / Amt / Titel:	• Weingärtner
Betroffene Gebäudeteile:	 • Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Untergeschoss(e) • Untergeschoss(e)

Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Am Rand der historischen Altstadt gelegen.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	— <i>keine Angaben</i>
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	— <i>keine Angaben</i>

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*