

# Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/116267024412/>

ID: 116267024412

Datum: 08.07.2011

Datenbestand:

Bauforschung


## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Rinderbacher Gasse
<b>Hausnummer:</b>	22/1
<b>Postleitzahl:</b>	73525
<b>Stadt-Teilort:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Ostalbkreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatz:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8136065056
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

## Lage des Wohnplatzes



## Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Querschnitt Dach

**Abbildungsnachweis:**  
Lohrum

## Objektbeziehungen

**Ist Gebäudeteil von:**

**1. Gebäudeteil:** Wohnhaus, Rinderbacher Gasse 22

**Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:**

keine Angabe



### Umbauzuordnung

keine



### Bauphasen

**1. Bauphase:** Dendrochronologische Datierung des Dachwerks (d).  
(1398)

**Betroffene Gebäudeteile:** keine



### Besitzer:in

keine Angaben



### Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung



### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Zeigeschossiger Fachwerkbau über massiv errichtetem EG-Sockel mit Satteldach.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben



### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Mischbau
  - Holzbau mit Gebäudeteil aus Stein
- Dachform
  - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

**Konstruktion/Material:** keine Angaben