

Wohnhaus


<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/116872488211/>

ID: 116872488211 Datum: 27.02.2012 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Marktstraße
Hausnummer:	49
Postleitzahl:	88212
Stadt-Teilort:	Ravensburg
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ravensburg (Landkreis)
Gemeinde:	Ravensburg
Wohnplatz:	Ravensburg
Wohnplatzschlüssel:	8436064109
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Südwestansicht Marktstraße 47 (li) und 49 (re)

Abbildungsnachweis:
Christin Aghegian-Rampf

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Humpis-Quartier, Marktstraße 45-49

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe



Umbauzuordnung

keine



Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Datierung von vier Bohrkernen, gezogen im Dachwerk, ergab eine Fällzeit um 1383. (d)

1. Bauphase: Abzimmerung des Dachwerks (d)
(1383)

Betroffene Gebäudeteile:



- Dachgeschoss(e)



Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung



Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Marktstraße durchläuft das sog. Humpis-Quartier in der Ravensburger Oberstadt - ein eindruckvolles spätmittelalterliches Stadt-Gebäude-Ensemble, zu dem auch Haus Nr. 49 zählt. Es ist heute zusammen mit den Gebäude Marktstraße 45 und 47 sowie Humpisstraße 1-5 Teil des "Museum Humpis-Quartier."

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Ehemals erstreckte sich das Gebäude wohl von der Marktstraße bis zum Haus Humpisstraße Nr. 1. Es weist einen massiven Unterstock und dreistöckigen Fachwerkaufbau auf. Den Abschluss bildete ursprünglich ein Pultdach mit Neigung zur Humpisstraße. Der Bauteil zur Marktstraße und das Dach wurden im frühen 20. Jh. erneuert. (a)

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:  *keine Angaben*

Konstruktion/Material:  *keine Angaben*