Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/117039556818/

ID: 117039556818 **Datum:** 04.05.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Ochsengraben
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	241 ½
Geo-Koordinaten:	48,9978° nördliche Breite, 9,1437° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südseite

Abbildungsnachweis:
Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim
Regierungspräsidium Stuttgart

Bildbeschreibung:
Südseite mit Bügelestor und Haus Bügelestor 17

Abbildungsnachweis:
Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim
Regierungspräsidium Stuttgart

Bildbeschreibung:
Westseite

Abbildungsnachweis:
Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim
Regierungspräsidium Stuttgart

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Ochsengraben

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1822)

Johannes Mann, Soldat, besitzt ein "neuerbautes Häusle am Bügelens Thor, hinten auf die Stadtmauer anlehnend...1822 neu erbaut". (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

2. Bauphase:
(1871)

Balthas Merkle verkauft das Haus an den Weingärtner jung Samuel Teufel ein "Einstockiges Wohnhäusle (20 qm), eine Seite ohne eigene Wand, Hof (9 qm), im Ochsengraben, beim Bügelestor, neben der Stadtmauer und den Gärten. Dazu gehört ein Gemüsegarten (81 qm) und nördliche Mauer (11 qm), ob dem Haus Nr. 241 1/2 am

	Bügelestor." (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (1881)	Das Haus wird vergrößert und um einen Stock aufgebaut. (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
4. Bauphase: (1898)	Erbauung der Scheuer Geb. Nr. 241 1/2 A, wobei ein Teil des Gartens und der Mauer überbaut wird. Neubeschreibung: "Zweistockiges Wohnhaus (54 qm), zweistockige Scheuer (46 qm), Hofraum beim Haus (9 qm), Hofraum östlich der Scheuer samt Mauer (10 qm), im Ochsengraben beim Bügelestor, am Schafrainle ... Gemüsegarten (37 qm) ob dem Haus Nr. 241 1/2 (Pz. Nr. 2453) am Schafrainle. Es wurden 55 qm von Pz. Nr. 2453 zu Hofraum und zu Erbauung der Scheuer verwendet und 1 qm von der Stadtgemeinde um 24 M. gekauft". (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

1. Besitzer:in: (1822 - 1829)	Mann, Johannes
Bemerkung Besitz:	besitzt
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Neuerbautes Häusle
Beruf / Amt / Titel:	• Soldat
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Besitzer:in: (1829 - 1855)	Eisele, Johannes
Bemerkung Besitz:	kauft von Mann
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	• Maurer
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Besitzer:in: (1855)	Eisele, Witwe
Bemerkung Besitz:	besitzt
Bemerkung Familie:	Witwe des Johannes Eisele
Beschreibung:	

Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

4. Besitzer:in: (1855 - 1871)	Merkle, Balthas
Bemerkung Besitz:	kauft von Witwe Eisele
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	• Weber
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

5. Besitzer:in: (1871)	Teufel, Samuel
Bemerkung Besitz:	kauft von Merkle
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Haus
Beruf / Amt / Titel:	• Weingärtner
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Untergeschoss(e)

Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Vorstadtbereich Ochsengraben.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges Wohnhaus, massiv verputzt, Satteldach, südliche Traufwand direkt auf der äußeren Stadtmauer aufsitzend, 1822 erbaut, 1881 vergrößert und aufgestockt; Reste der äußeren Stadtbefestigung sind Denkmal. Das aus dem 19. Jahrhundert stammende Kleinanwesen wirkt wie ein ehemaliges Torhaus und dokumentiert den Abbau und die Umfunktionierung der Stadtbefestigung im 19. Jahrhundert. Die integrierte Stadtmauer hat dokumentarischen Wert. (a)

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien
	  • Putz
	  • Stein
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Steinbau Mauerwerk
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*